

POPIS A POUŽITÍ

Snímač teploty SD 112 je inteligentní snímač teploty řízený mikroprocesorem. Je určen pro měření teploty ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Rozsah měřených teplot je -30 až 70 °C. Snímač komunikuje výhradně prostřednictvím datové sběrnice RS485. Komunikační vstupy jsou chráněny proti přepětí. Jestliže je modul na vedení umístěn jako koncový, je možné zkratováním kontaktů (switch SW vedle svorek pro připojení komunikačních vodičů) připojit k vedení zakončovací odpor. Veškerá nastavení jsou uložena v paměti EEPROM. Modul elektroniky je vybaven obvodem WATCHDOG, který dohlíží na správný běh programu v procesoru. Snadná montáž snímače teploty je zajištěna díky jedinečnému designu „S hlavičce“ společnosti SENSIT s.r.o.

Snímač je určen pro použití v neagresivním prostředí a je vyráběn ve variantě:

- SD 112 – struktura příkazů odpovídá komunikačnímu protokolu ModBus RTU.

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.

Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Ná vaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ snímače	SD 112
Napájecí napětí	10 až 35 V DC (nestabilizované) 12 až 24 V AC
Příkon	max. 1000 mW
Měřicí rozsah	-30 až 70 °C
Komunikační vlastnosti	komunikace po RS 485, maximální délka segmentu 1200 m, asynchronní přenos
	přednastavená přenosová rychlost 9600 Bd
	volitelné přenosové rychlosti 1200, 2400, 4800, 19200, 57600, 115200 Bd – DIP switch
	247 modulů na jeden sériový port
Přesnost elektroniky*)	± 0,2 %
	Typ / přesnost čidla*) Pt 1000 / ± (0,3 °C + 0,005 t)
Čitlivost	0,01 °C
Stupeň krytí	IP 65 dle ČSN EN 60529
Délka stonku	50 mm
Materiál stonku	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál hlavičky	POLYAMID
Pracovní podmínky	teplota okolí: -30 až 70 °C
	relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C)
Hmotnost	atmosférický tlak: 70 až 107 kPa
	0,2 kg

*) Chyba měření snímače teploty je závislá na vlivu rychlosti proudění a napájecího napětí (chyba metody) a může se pohybovat v rozmezí -1,0 °C až 1,5 °C

MONTÁŽ SNÍMAČE A JEHO OBSLUHA

Před připojením přívodního kabelu je nutné pomocí plochého šroubováku odklopit víčko plastové hlavičky. Přes uvolněnou průchodku se do svorek připojí přívodní kabel podle schématu zapojení. Doporučený průřez vodičů je 0,35 až 1,5 mm² a vnější průměr kabelu kruhového průřezu 4 až 8 mm.

Pro zajištění stupně krytí IP 65 je nutné po připojení přívodního kabelu dotáhnout průchodku a nasadit zpět víčko.



SNÍMAČE TEPLoty S HLAVICÍ

ROZMĚROVÝ NÁČRT





SCHÉMA ZAPOJENÍ

SD 112



Označení	Popis
1	napájení
2	napájení
3	+ datové sběrnice RS 485
4	- datové sběrnice RS 485
INIT	uvedení do režimu init
BUS END	pro připojení zakončení sběrnice